

**Пластмасові труби ПВХ
Аксесуари до ПВХ труб**



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Пластмасові труби ПВХ гладкі та ПВХ гладкі з розширенням (далі – труби) призначені для прокладання низьковольтних електричних та слабкострумівих мереж

Забезпечують:

- додаткову ізоляцію
- захист кабелів, проводів та інших комунікацій від зовнішніх механічних впливів

Аксесуари до ПВХ труб (далі - аксесуари) призначені для з'єднання труб ПВХ

Прямі з'єднувачі – призначені для з'єднання труб ПВХ гладких Кути 90 град, кути плавні, трійники - призначені для з'єднання труб ПВХ гладких / ПВХ гладких з розширенням

2. Матеріал виготовлення

- ПВХ

3. Ступінь захисту

- IP 65

4. Модельний ряд, габаритні розміри

Модель	Внутрішній діаметр*	Товщина стінки*	Довжина*
	мм		м
Труби ПВХ гладкі (звичайні)			
d16(1.2)/2900мм	16	1,2	2,9
d20(1.2)/2900мм	20	1,2	
d25(1.4)/2900мм	25	1,4	
d32(1.5)/2900мм	32	1,5	
Труби ПВХ гладкі (з розширенням)			
d16(1.2)/2900мм	16	1,2	2,9
d20(1.2)/2900мм	20	1,2	
d25(1.4)/2900мм	25	1,4	
d32(1.5)/2900мм	32	1,5	

Модель	Сумісність з трубою ПВХ	
	З'єднувач (прямий)	
	d16	
	d20	
	d25	
	d32	
	Кут 90°	
	d16	
	d20	
	d25	
	d32	
	Кут плавний	
	d20	
	d20-R55mm	
	d25	
	Трійник	
	d16	
	d20	
	d25	
	d32	

* Допустиме відхилення габаритних розмірів ± 5 %

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 10 °С ... + 40 °С
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °С

6. Монтаж

Труби ПВХ гладкі / ПВХ з розширенням кріпляться до монтажної поверхні за допомогою кріплень-тримачів гладких жорстких труб*

* Діаметр кріплення-тримача (що кріпиться до монтажної поверхні саморізом) повинен відповідати діаметру ПВХ труби що кріпиться.

Кріплення-тримачі труб до комплекту не входять, замовляються окремо.

 Рекомендований діапазон температур монтажу: 0 °С ... + 40 °С

7. Транспортування та зберігання

Транспортування труб та аксесуарів допускається (при температурі від – 15 °С до + 50 °С та відносній вологості повітря не більше 80 %) будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, пилу та вологи.

Зберігати труби / аксесуари слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 10 °С до + 40°С та відносній вологості до 80 %