



**КУТОВА
ШЛІФУВАЛЬНА МАШИНА**
ANGLE GRINDER



AG 8-125



ІНСТРУКЦІЯ СПОЖИВАЧА





Вітаємо!

Ви придбали кутову шліфувальну машину AG 8-125

Будь ласка уважно ознайомтесь з інструкцією користувача перед експлуатацією приладу. Вся наведена інформація є важливою для комфортного, безпечного та довготермінового користування інструментом.


Призначено для проведення шліфування, зачистки та різання за допомогою зачисних або відрізних кругів (дисків) - різних металів, зварених швів, полімерних матеріалів, труб.

!!!Прилад не призначений для різання крихких матеріалів таких як -цегла, плитка, бетон

Зміст інструкції:

1. Опис приладу.....2-6 стор
2. Підготування до роботи.....7 стор
3. Експлуатація.....7-8 стор
4. Гарантійний талон, умови гарантії
5. Зберігання та сервісне обслуговування.....9 стор
6. Утилізація.....10 стор
7. Додаткова інформація.....10 стор

6. Утилізація.



Відходи електроприладів не можна утилізувати як побутове сміття. Будь ласка, віддайте їх в переробку на відповідне спеціалізоване підприємство. Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки WEEE.

7. Додаткова інформація.



Виробник залишає за собою право зміни зовнішнього вигляду, кольору, комплектації, а також вносити конструктивні зміни, що не впливають на якість та властивості виробу без попереднього узгодження з покупцем.

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Інформацію щодо запчастин можна знайти на малюнку «Детальна схема моделі» в інструкції. Гарантійне обслуговування та ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виробника на території всіх країн лише у фірмових авторизованих сервісних центрах «FORTE».

БЕЗКОШТОВНО ЗІ СТАЦІОНАРНИХ ТА МОБІЛЬНИХ

0800200222

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: 0444981689

Товар групи електроінструмент. Виробник: Жежианг Беню Тулз ЛТД., Адреса: 188 Хайчанг Роуд, Тайжоу Жежианг, Китай.
Постачальник ПП «Будпостач», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, оф. 208
Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення: 2017 рік.
Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С.
Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін зберігання необмежений. Не містить шкідливих речовин.



5. Зберігання та сервісне обслуговування



Для максимального подовження терміну експлуатації інструменту необхідно дотримуватись правил зберігання та неухильно дотримуватись гарантійних умов виробника:

• Підтримуйте інструмент в чистоті, видаляйте сміття та очищайте вентиляційні отвори тканиною або щіткою після кожного використання:

Очищення: Не використовуйте хімічні засоби, абразиви або інші агресивні чистячі засоби, оскільки вони можуть пошкодити його поверхню. Протріть інструмент сухою тканиною. Для очищення важкодоступних місць можливо використовувати щітку. Присталий бруд можливо видалити стислим повітрям (тиск максимум 3 бар)

• Зберігайте виріб з комплектації в оригінальному кейсі або упаковці для захисту від пилу, механічного пошкодження, збереження комплектації та на випадок відправлення в сервісний центр на обслуговування.

• Тримайте виріб і його комплектацію в темному, сухому, добре вентильованому місці, недоступному для дітей. Рекомендована температура зберігання – від +10 С до +30 С. Ознайомтесь з умовами гарантійного обслуговування в гарантійному талоні та дотримуйтесь правил експлуатації, їх порушення приведе виходу інструменту з ладу та відмови у гарантійному обслуговуванні.

Технічне обслуговування та ремонт необхідно виконувати виключно в авторизованих сервісних центрах з використанням оригінальних витратних матеріалів і запасних частин. Не кваліфіковане втручання може призвести до пошкодження інструменту, виходу його з ладу та відмови виробника в гарантійному обслуговуванні, підвищує ризик заподіяння травми під час експлуатації приладу після стороннього втручання.

В разі не коректної роботи інструменту зверніться в найближчій авторизований сервісний центр або на лінію підтримки виробника (зазначена в гарантійному талоні)

1. Опис: AG 8-125


Ви придбали якісний інструмент FORTE який призначений виключно для побутового (домашнього) користування. Як що Вам потрібен інструмент для роботи в специфічних умовах, тривалой експлуатації під значним навантаженням будь ласка ознайомтесь з пропозицією професійних моделей.

Технічні характеристики

| | |
|---|-------------|
| Максимальна споживана потужність, Вт | 850 Вт |
| Кількість обертів без навантаження, об/хв | 11000 об/хв |
| Максимальний діаметр круга, мм | 125 мм |
| Установчий розмір шпинделя | M14 |
| Клас захисту | IP20 |
| Вага | 1,5 кг |


Опис компонентів:

1. Кнопка фіксатора валу
2. Повітровод
3. Кабель мережевий
4. Вентиляційні отвори
5. Вимикач
6. Ручка допоміжна
7. Кожух захисний
8. Фланець внутрішній



Перелік комплекту:

| | |
|----------------------------------|-----|
| Шлифувальна машина | 1шт |
| Допоміжна рукоятка | 1шт |
| Гайковий ключ | 1шт |
| Кожух захисний | 1шт |
| Інструкція з гарантійним талоном | 1шт |



Правила безпеки:



Будь ласка дуже уважно ознайомтесь з цим розділом! Електроінструмент є об'єктом підвищеної небезпеки, нехтування правилами безпеки може спричинити до важких травм або ураження електричним струмом.

- Заборонено користування електроінструментом під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Заборонено користування інструментом з будь-якою технічною несправністю, пошкодженням кабелю або пошкодженим витратним приладдям.
- Заборонено залишати інструмент працюючим без нагляду.
- Заборонено торкатися до рухомих частин працюючого інструменту.
- Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано.
- Не направляйте інструмент в напрямку живих суб'єктів.
- Використовуйте захисне спорядження (захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні протектори та робочі рукавички)
- Не торкайтесь рухомих металевих частин інструменту відразу після вимкнення, вони можуть бути дуже гарячими і привести до опіків.
- Під час роботи в місцях в яких можуть знаходитись струмопровідні об'єкти, електро-комунікації, будьте дуже пильні і не доторкайтесь до металевих частин інструменту. Щоб уникнути ураження електрострумом, тримайте інструмент тільки за ізольовані поверхні.
- Не використовуйте інструмент поблизу горючих та вибухонебезпечних матеріалів.

2. Підготування до роботи.

Перш ніж приступити до користування інструментом необхідно підготуватись до якісної, комфортної та безпечної експлуатації. Будь ласка перед початком роботи виконайте наступні дії:

- Переконайтесь що Ви не втомилися, не знаходитесь під дією алкоголю, медичних або інших препаратів які впливають на реакцію.
- Підготуйте зону роботи: Обмежте доступ дітей та тварин, укрийте речі від запилення та пошкодження іскрами, забезпечте належне освітлення.
- Надягніть захисну одягу –захисні окуляри, запобіжну каску, захисну маску (респіратор), вушні проектори та робочі рукавички.
- Проведіть контрольний огляд інструменту: Переконайтесь, що рухомі частини інструменту надійно зафіксовано, витратне приладдя (диски, бури, свердла, щітки ротору) не потребує заміни, інструмент не має механічних пошкоджень.
- При першому включенні після тривалого зберігання дайте інструменту кілька хвилин попрацювати на холостому ході без навантаження для розм'якшення мастила.


3. Експлуатація

Правила експлуатації:

- 15/15 (На кожні 15 хвилин роботи-15 хвилин відпочинку)
- Не перевантажувати інструмент, надмірний тиск з фізичним зусиллям під час взаємодії з оброблюваним матеріалом на інструмент збільшує знос механізмів та вузлів і не прискорить Вашої роботи.
- Не допускати заклинювання інструменту у оброблювальному матеріалі.
- Процес взаємодії з оброблювальним матеріалом повинен мати зворотно-поступальний характер, під час холостого ходу інструмент самоохолоджується крильчаткою, що запобігає перегріву.
- Інструмент не придатний для роботи в специфічних умовах – потрапляння вологи може спричинити коротке замикання, надмірна температура середовища (вища за +40С) не дасть змогу йому охолонути.


- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1-гайка | 25-повітровод |
| 2-кожух захисний | 26-ротор |
| 4-гвинт | 27-підшипник |
| 5-фланець внутрішній | 28-втулка підшипника |
| 6-вал | 29-дифузор |
| 7-втулка | 30-статор |
| 8-гвинт | 31-корпус двигуна |
| 9-кожух шестерні | 32-вимикач |
| 10-прокладка | 33-щітка карбонова |
| 11-кільце | 34-гвинт |
| 12-шестерня велика | 35-щіткотримач |
| 13-шпилька | 36-індукційна котушка |
| 14-підшипник голковий | 37-індукційна проводка |
| 15-корпус редуктора | 38-конденсатор |
| 16-гвинт | 39-прижимна пластина |
| 17-пружина | 40-гвинт |
| 18-кнопка | 41-пружина |
| 19-ручка допоміжна | 42-тяговий стрижень |
| 20-фіксатор підшипника | 43-кнопка вимикача |
| 21-гвинт | 44-захист кабелю |
| 22-шестерня мала | 45-корпус задня частина |
| 23-шайба | 46-гвинт |
| 24-ідшипник | 47-кабель мережевий |
| 25-повітровод | 48-ключ |

Схема живлення



Техніка шліфування/зачищення

Міцно утримуйте інструмент однією рукою за корпус, а другою – за допоміжну рукоятку. Увімкніть інструмент та взаємодійте з оброблюваною поверхнею під кутом в межах 15°–30°.




Встановлення/зняття змінних насадок, компонентів:

1. Розмістіть внутрішній фланець 8 (див. рис.1) на валу шпинделя посадковим місцем до себе



2. Покладіть змінну приладу 16 на фланець і та закрутіть затягуючу гайку 9 таким чином щоб посадковий отвір змінного інструменту був без люфта.

Не використовуйте адаптер або перехідник



3. Зафіксуйте вал шпинделя стопором 6 і надійно затягніть гайку 9 за допомогою ключа 14.

4. Відпустіть стопор 6 і перевірте правильність установки диска, прокручуючи його рукою в рукавичці – він повинен обертатися вільно і без контакту захисним кожухом.



Вмикання/Вимикання

Для ввімкнення потрібно натиснути на вимикач. Для відключення потрібно перевести його його в зворотньому напрямку.