

фазами понад встановлене значення, що сигналізується згасненням світлодіоду, спричинити вимкнення двигуна. Вимкнення відбудеться з затримкою 4 с, що запобігає випадковому вимкненню двигуна під час короткочасного зниження напруги живлення однієї чи двох фаз. Повторне вимкнення відбудеться автоматично при зменшенні несиметрії напруги до рівня на ~5 В нижче встановленого порогу (тобто на величину гістерезису напруги), інакше запуск двигуна є неможливим. У випадку зміни чергості фаз перед реле, що приведе до небажаної зміни напряму обертів двигуна, реле не даст можливості запустити двигун. Запуск двигуна буде можливий при відновленні правильної чергості фаз.

Зауваження! Конструкція контактів реле дозволяє додатково підключити візуальну або акустичну сигналізацію, що буде інформувати користувача про спрацювання реле, тобто про вимкнення двигуна.

Монтаж:

- Перевіріть справність двигуна (напрямок обертів).
- Вимкніти живлення.
- Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
- До затискачів 1, 2, 3 під'єднати фази L1, L2, L3 згідно з позначеннями. До затискача 4 під'єднати N.
- Контакти реле (затискачі 7-8) послідовно під'єднати в коло живлення обмотки контактора, що вмікає двигун.
- За допомогою регулятора встановити поріг спрацювання.

Запуск двигуна:


- Вимкнути живлення.
- Якщо горить зелений світлодіод - порядок під'єдання фазових затискачів реле правильний - можна вмикати двигун.
- Світиться червоний світлодіод - неправильний порядок під'єдання фазових затискачів реле.
- а. вимкнути живлення.
- б. змінити порядок під'єдання фазових затискачів реле, напр. L1 i L2.
- в. виконати дії п. 1 і п.2.
4. Не світиться жоден світлодіод:

- немає фази
- асиметрія напруг більша ніж встановлене значення.

Технічні характеристики:

напруга живлення	3x400/230 В + N
контакт	1 на перемикання
струм навантаження	<10A
контроль живлення	2 світлодіоди
асиметрія напруг спрацювання	40-80 В~
гістерезис	5 В~
затримка вимкнення	4 с
споживана потужність	1,6 Вт
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5мм ²
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	2 модулі типу S (35мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

Схема підключення:



фазами понад встановлене значення, що сигналізується згасненням світлодіоду, спричинити вимкнення двигуна. Вимкнення відбудеться з затримкою 4 с, що запобігає випадковому вимкненню двигуна під час короткочасного зниження напруги живлення однієї чи двох фаз. Повторне вимкнення відбудеться автоматично при зменшенні несиметрії напруги до рівня на ~5 В нижче встановленого порогу (тобто на величину гістерезису напруги), інакше запуск двигуна є неможливим. У випадку зміни чергості фаз перед реле, що приведе до небажаної зміни напряму обертів двигуна, реле не даст можливості запустити двигун. Запуск двигуна буде можливий при відновленні правильної чергості фаз.

Зауваження! Конструкція контактів реле дозволяє додатково підключити візуальну або акустичну сигналізацію, що буде інформувати користувача про спрацювання реле, тобто про вимкнення двигуна.

Монтаж:

- Перевіріть справність двигуна (напрямок обертів).
- Вимкніти живлення.
- Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
- До затискачів 1, 2, 3 під'єднати фази L1, L2, L3 згідно з позначеннями. До затискача 4 під'єднати N.
- Контакти реле (затискачі 7-8) послідовно під'єднати в коло живлення обмотки контактора, що вмікає двигун.
- За допомогою регулятора встановити поріг спрацювання.

Запуск двигуна:

- Вимкнути живлення.
- Якщо горить зелений світлодіод - порядок під'єдання фазових затискачів реле правильний - можна вмикати двигун.
- Світиться червоний світлодіод - неправильний порядок під'єдання фазових затискачів реле.
- а. вимкнути живлення.
- б. змінити порядок під'єдання фазових затискачів реле, напр. L1 i L2.
- в. виконати дії п. 1 і п.2.
4. Не світиться жоден світлодіод:

фазами понад встановлене значення, що сигналізується згасненням світлодіоду, спричинити вимкнення двигуна. Вимкнення відбудеться з затримкою 4 с, що запобігає випадковому вимкненню двигуна під час короткочасного зниження напруги живлення однієї чи двох фаз. Повторне вимкнення відбудеться автоматично при зменшенні несиметрії напруги до рівня на ~5 В нижче встановленого порогу (тобто на величину гістерезису напруги), інакше запуск двигуна є неможливим. У випадку зміни чергості фаз перед реле, що приведе до небажаної зміни напряму обертів двигуна, реле не даст можливості запустити двигун. Запуск двигуна буде можливий при відновленні правильної чергості фаз.

Зауваження! Конструкція контактів реле дозволяє додатково підключити візуальну або акустичну сигналізацію, що буде інформувати користувача про спрацювання реле, тобто про вимкнення двигуна.

Монтаж:

- Перевіріть справність двигуна (напрямок обертів).
- Вимкніти живлення.
- Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
- До затискачів 1, 2, 3 під'єднати фази L1, L2, L3 згідно з позначеннями. До затискача 4 під'єднати N.
- Контакти реле (затискачі 7-8) послідовно під'єднати в коло живлення обмотки контактора, що вмікає двигун.
- За допомогою регулятора встановити поріг спрацювання.

Запуск двигуна:


- Вимкнути живлення.
- Якщо горить зелений світлодіод - порядок під'єдання фазових затискачів реле правильний - можна вмикати двигун.
- Світиться червоний світлодіод - неправильний порядок під'єдання фазових затискачів реле.
- а. вимкнути живлення.
- б. змінити порядок під'єдання фазових затискачів реле, напр. L1 i L2.
- в. виконати дії п. 1 і п.2.
4. Не світиться жоден світлодіод:

- немає фази
- асиметрія напруг більша ніж встановлене значення.

Технічні характеристики:

напруга живлення	3x400/230 В + N
контакт	1 на перемикання
струм навантаження	<10A
контроль живлення	2 світлодіоди
асиметрія напруг спрацювання	40-80 В~
гістерезис	5 В~
затримка вимкнення	4 с
споживана потужність	1,6 Вт
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5мм ²
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	2 модулі типу S (35мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

Схема підключення:




а. немає фази
б. асиметрія напруг більша ніж встановлене значення.

Технічні характеристики:

напруга живлення	3x400/230 В + N
контакт	1 на перемикання
струм навантаження	<10A
контроль живлення	2 світлодіоди
асиметрія напруг спрацювання	40-80 В~
гістерезис	5 В~
затримка вимкнення	4 с
споживана потужність	1,6 Вт
приєднання проводів	затискачі гвинтові 2,5мм ²
робоча температура	від -25°C до 50°C
габаритні розміри	2 модулі типу S (35мм)
монтаж	на рейці DIN 35 мм

Схема підключення:



фазами понад встановлене значення, що сигналізується згасненням світлодіоду, спричинити вимкнення двигуна. Вимкнення відбудеться з затримкою 4 с, що запобігає випадковому вимкненню двигуна під час короткочасного зниження напруги живлення однієї чи двох фаз. Повторне вимкнення відбудеться автоматично при зменшенні несиметрії напруги до рівня на ~5 В нижче встановленого порогу (тобто на величину гістерезису напруги), інакше запуск двигуна є неможливим. У випадку зміни чергості фаз перед реле, що приведе до небажаної зміни напряму обертів двигуна, реле не даст можливості запустити двигун. Запуск двигуна буде можливий при відновленні правильної чергості фаз.

Зауваження! Конструкція контактів реле дозволяє додатково підключити візуальну або акустичну сигналізацію, що буде інформувати користувача про спрацювання реле, тобто про вимкнення двигуна.

Монтаж:

- Перевіріть справність двигуна (напрямок обертів).
- Вимкніти живлення.
- Встановити реле на рейці в розподільному щиті.
- До затискачів 1, 2, 3 під'єднати фази L1, L2, L3 згідно з позначеннями. До затискача 4 під'єднати N.
- Контакти реле (затискачі 7-8) послідовно під'єднати в коло живлення обмотки контактора, що вмікає двигун.
- За допомогою регулятора встановити поріг спрацювання.

Запуск двигуна:

- Вимкніти живлення.
- Якщо горить зелений світлодіод - порядок під'єдання фазових затискачів реле правильний - можна вмикати двигун.
- Світиться червоний світлодіод - неправильний порядок під'єдання фазових затискачів реле.
- а. вимкніти живлення.
- б. змінити порядок під'єдання фазових затискачів реле, напр. L1 i L2.
- в. виконати дії п. 1 і п.2.
4. Не світиться жоден світлодіод: