

INDUSTRIE SERIES

PLASMA 120 DP

DDF115.120.PLA.01.00



PROCESSI / ПРОЦЕССЫ

Ciclo di lavoro Plasma • Рабочий цикл плазмы 120 A – 40%
Corrente al 100 % • Выход плазмы при 100% рабочего цикла 80 A

INVERTER / ИНВЕРТОР

Tensione di alimentazione • Поддача напряжения 3x400V-10+15%
Frequenza • Частота 50/60Hz
Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода 450 V
Potenza nominale Plasma 100% • Потр. мощность при плазме 100% 13,2 KW
Tensione d'arco plasma • Напряжение дуги при св-ке плазмой 110 V – 148 V
Corrente max • Максимальный ток 38 A
Fusibile di protezione • Плавкий предохранитель time lag 40 A ritardato
Fattore di potenza • Коэффициент мощности 0,85
Grado di protezione • Степень защиты IP 23 S
Classe d'isolamento • Класс изоляции F
Temperatura ambiente • Рабочая температура -10°C+40°C
Dimensioni (mm) • Габариты (мм) 610x230x460
Peso (Kg) • Вес (кг) 32,00 Kg

CONSUMABILI TORCIA PHB 120S



PLASMA TORCH EL-60 CONSUMABLES




FUNZIONI / ФУНКЦИИ

Campo di regolazione Plasma • Диап. при св-ке плазмой 25 – 120 A
Tipo innesco • Тип поджига дуги PILOT ARC+HF

PRESTAZIONI / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Divisione (mm) • Отдел (мм) 50
Taglio qualità (mm) • Качество резки (мм) 40
Portata aria (lt/min) • Возд. поток (л/мин) max 200
Pressione (bar) • Давление (бар) 6,0

Ferro • Железо 40 mm



PLASMA